TORDENSKIOLDSGATE

Nr.		Klasse	
1		C	
3		C	
4		-	
5		C	
6		C	
7		C	
8		C	
9		C	
10		C	
11		C	hvis det kan repareres
11	(mot Holstveita)	C	hvis det kan repareres
11	(mot Drillveita)	C	hvis det kan repareres
12		C	
13		C	
15		C	
17		C	

I.

Gate	Tordenskjolds gt. nr. 1
Betegnelse	
Eier 1970	Teie, Constanse
Takst kr.	25.000 Areal tomt 101 m², bygninger 83 m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Bye Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	Antakelig 3-roms plan, med sidefløy. Sideport.
Hovedmål	8x5/2,5x3,5 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, st. panel
Tak	Saltak, tegl, gesimskasse
Kjeller	Ja
Eksteriør	Jevnt fordelte midpostvinduer, 4 ruter. Sen-empire omramming. Nyere port. Flat omramming. Portrom kledd med faspanel.
Interiør	Opprinnelig grue bevart, ellers modernisert.
Gårdsplass,	Vedlikeholdt gård, skiferheller
Uthus	Bindingsverk, st. panel (delvis fornyet)

Ombygging
1957 - Innredet dursjrom i bakbygn.
Pipe i sidefløy revet.

Tegninger, oppmålinger
1957 - Forenklet plan. BA
1971 - Planer. K.E.Larsen. NTH

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 17.8.73
Sign LF

II.

Gate Tordenskjods gate	nr. 1
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971
ICIMOS reg. 1972 P.Holm

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

VÆRELSE
STUE
KJØKKEN
STUE

2. ETG.

UTHUS
VÆRELSE
STUE
KJØKKEN

1. ETG.
1:200

177.6A

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskjolds gate nr. 3
Betegnelse:

Eier 1970: Eggen, Martin
Takst kr. 20 000 Areal tomt 126 m². bygninger 94 m²
Bruk:

Oppført (KJENT): ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Frost
Arkitekt:
Oppr. bruk:

Plantype:

Hovedmål: 9,5x8 + 3x6
Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur, en del riss
Vegger: tømmer, liggende fas.panel, stående i brystningsfelt.
Tak: Saltak, tegl, gesimskasse.
Kjeller: ja.

Eksteriør: Sent 1800-tall. Rikt snekkerarbeid. Sammenhengende vannbord over port og vinduer, båret på konsoller ved omramming. T-postvinduer. Innbygget sval, kobbhus.
Interiør: 1890 - årene.

Gårdsplass, Skiferheller. Eldre vinduer mot gårdsplass.
Uthus: Bindingsverk, st.faspanel.

Ombygging: Antatt ombygget ca. 1890-1900.

Tegninger, oppmålinger:
1971 - planer, K.E.Larsen. Særkurs ark.hist. NTH.

Ingen opplysninger i BA

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C.

Dato: 11.8.1973.
Sign: L.F.

Gate	Tordenskjolds gate 3 nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	K.E.Larsen. Særkurs ark.hist. 1971. I comos reg. 1972 P.Holm.
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

2. ETG.

1. ETG.
1:200

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Tordenskiold gate nr. 4
Betegnelse	
Eier 1970	Sæther, Oskar
Takst kr.	70 000 Areal tomt 172 m². bygninger 128 m²
Bruk	Butikk, kontor
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	10,3x7 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset mur.
Vegger	Tømmer,st.nytt panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Delvis.
Eksteriør	Nytt panel, nye vinduer, ny butikkfront.
Interiør	Modernisert.
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1963 Innredning av 1.et. til butikk. 1969 Fullstendig ombygging, modernisert fasade. Ark.Arnstad & Heggenhougen.
Tegninger, oppmålinger	1961/63. Planer, snitt. BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	
Arkitekturvurdering	
Miljøvurdering	
Prioritering	–
Dato	27.8.1973.
Sign	L.F.

II.

Gate nr.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

177.8A

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Tordenskiolds gate nr. 5
Betegnelse

Eier 1970 Røstad, Hildur
Takst kr. 35 000 Areal tomt 126 m² bygninger 110 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842- (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk bolig.

Plantype 9-romsplan
Hovedmål 9x7,5
Etasjer 2

Grunnmur pusset mur.
Vegger tømmer, st.panel
murvegg mot gården
Tak Saltak, tegl Gesimskasse.

Kjeller
Under hele.

Eksteriør Jevnt fordelte krysspostvinduer.
Stort sett nyere eksteriørdetaljer. Faspanel, flat omramming.

Interiør Inskripsjon 1840, innvendig tømmervegg, modernisert.

Gårdsplass, Uthus Hvelvet port, tegl, Skiferheller.

Ombygging
Utvidelse av 1.et.mot gården (tidligere svalgang).
1931.Forslag til ombygging,utvidelse av kjeller,ny pipe,
modernisering av fasade. Ikke utført?

Tegninger, oppmålinger
1931. Planer, snitt, fasade (endringsforslag). BA
1971. Planer. K.E.Larsen. NTH.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 17.8.1973.
Sign L.F.

II.

Gate	Tordenskiold gate	nr.	5

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971.
I comos reg. 1972. P.Holm.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

177.9A

KAMM.
STUE
VÆRELSE
STUE
KJØKKEN

2. ETG.
1:200
1. ETG.

STUE
VÆRELSE
UTHUS
STUE
KJØKKEN

I.

Gate Tordenskiolds gate nr. 6
Betegnelse

Eier 1970 Engesnes, Leif
Takst kr. 27 000 Areal tomt 158 m². bygninger 133 m²
Bruk Kontor, lager.

Oppført ________ (KJENT) tidligst 1842 senest ________ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 10x5,5 + 10x4 Etasjer 2

Grunnmur pusset mur.
Vegger tømmer, liggende panel.
Murfløy i gården.
Tak Saltak, skifer.

Kjeller delvis.

Eksteriør Mot gården ca. 1890-1900 bortsett fra nye vinduer.
Horisontalbånd under vinduer, st.profilert panel 1.et.
Mot gårdsplass eldre bolig.
Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Trivelig, hellelagt.
Uthus Delvis innredet til bolig. St.panel, eldre vinduer.

Ombygging

1895. Ny murfløy i gården.
1963. Innstallert wc i uthusfløy.

Tegninger, oppmålinger 1893 Plan 1. og 2.et., snitt og fasade, med endringsforslag (arbeidet ikke utført) BA
1895. Planer, snitt og fasade av profilert murfløy. BA
1963. Plan 1. og 2.et., snitt uthus. BA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 27.8.1973.
Sign L.F.

Gate nr.

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

177.10A

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskiold gate nr. 7
Betegnelse

Eier 1970: Tiller, Aasmund
Takst kr. 32 000 Areal tomt 162 m² bygninger 126 m²
Bruk

Oppført (KJENT) ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre: Stolmager Vold
Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: midtgangshus, sideport.

Hovedmål: 11x8,5
Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur.
Vegger: tømmer, st. panel.
Tak: Saltak, skifer.

Kjeller: Hvelvkjeller under midtre del av huset.

Eksteriør: T-postvinduer, flat omramming, nyere panel, ny port og dør.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Støpt. Kobbhus mot gårdsplass. Delvis innredet til bolig, enkelte eldre vinduer.

Ombygging:
1933. Flytting av bitrapp, nye soverom, ombygging av uthus.
ca. 1950/60. Pusset opp innvendig og utvendig.

Tegninger, oppmålinger:
1933 planer, snitt, fasade, med endringsforslag. BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 17.8.1973
Sign L.F.

II.

Gate	Tordenskiolds gate 7	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder	I comos reg. 1972 P.Holm	
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

VÆREL.
STUE
KJØKK.
STUE
KOTT
KAMM.
2.ETG.

VÆRELSE
STUE
KJØKKEN
STUE
UTHUS
1. ETG.
1:200

177. IIA

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Tordenskiolds gt. nr. 8
Betegnelse	
Eier 1970	Solberg, Arild
Takst kr.	33.000 Areal tomt 141 m², bygninger 113 m²
Bruk	
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	Opprinnelig ren 3-roms plan, sideport
Hovedmål	9,5x6,5 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset mur
Vegger	Tømmer, st. og ligg. faspanel.
Tak	Saltak, sem.stein, gesimskasse
Kjeller	2 m. under hele huset. Nedgang fra gaten.
Eksteriør	Rik snekkerdekor fra århundreskiftet. T-postvinduer med tympanon felt i 1. etasje.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	

Ombygging

1901 Utvidelse av 1. et. mot gården (murvett under 2. et.)
1902 Kjelleren utvidet, tapp fra gaten. Innredet til melkutsalg.
1911 Ombygging av uthus, ny bitrapp.
1916 Ombygging av kjeller
1961 1.et. utvidet mot gården, innredet wc og dusj.

Tegninger, oppmålinger

1901 Plan 1. et. og nitt, med endringsforslag. BA
1902 Plan 1. et. og kejller, smitt kjeller endringsforslag BA.
1911 Planer, smitt, fasader av uthus, " BA.
1916 Plan kjeller og loft, snitt. BA.
1961 Arbeidstegninger til ombygging. BA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 27.8.73
Sign LF

II.

Gate Tordenskiolds gt. **nr.** 8

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Kjeller 1902 innredet til melkutsalg. 1915 forandret fra "maskinværksted" til "cykelværksted

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

177.12A

I.

Gate Tordenskiolds gate nr. 9
Betegnelse

Eier 1970 A/S Triangelen
Takst kr. 27 000 Areal tomt 173 m². bygninger 136 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 4-delt plan, sideport.

Hovedmål 10x9 Etasjer 2

Grunnmur Pusset, spor etter kvadrering
Vegger tømmer, stående panel. Murvegg mot gården
Tak Saltak,tegl, 2 kobbhus. Gesimskasse.

Kjeller 1,8 m.Antakelig under hele huset.

Eksteriør Rik portal, vinduer med trekantgavl i 1.etasje. Jevnt fordelte T-postvinduer, flat omramming. Mur mot gårdsplass.

Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Brostein og heller i portrom,forøvrig støpt
Uthus Sidebygning, utmurt bind.verk,bakbygning bind.verk,st. panel.

Ombygging
1872 Hovedbygn. forhøyet ved "påtømring" fra 8 til 10 alen til gesimsen. Utvidet mot gården, ny murvegg.
1932 Påsetting av kobbhus.

Tegninger, oppmålinger
1932 planer 1x2 et. og loft, snitt og fasade. BA
1971 planer. K.E.Larsen. NTH.

Ønskelige forandringer
Trenger hardt til vedlikehold.

Omgivelser
Positive.


Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 17.8.1973
Sign L.F.


II.

Gate	Tordenskiold gate 9 nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	K.E.Larsen. Særkurs ark.hist. 1971. I comos reg. 1972. P.Holm.
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	Eieren, et avholdslag, har byggeplaner, men i bero p.g.a. naboprotester.





177.13A



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskiolds gate nr. 10
Betegnelse:

Eier 1970: Fordal, Sverre K.
Takst kr. 23 000 Areal tomt 106 m², bygninger 91 m²
Bruk:

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 8,3x7 Etasjer: 2½

Grunnmur: pusset mur.
Vegger: Tømmer, st.panel.
Tak: Saltak, tegl, 2 kobbhus.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: 2.et. 2-fagsvinduer sammenbundet med horisontalbind over og under. 1.et.krysspostvinduer horisontalbånd, over og under.Port m. overlysfelt.Eksteriør ca. 1900.

Interiør: Preget av div. ombygninger. Vekselpanel i himlinger, en del gammelt listverk.

Gårdsplass: Heller.

Uthus: Bindingsverk, st. panel.

Ombygging:
1933. Innredet wc og størhus i uthus.
1936. Påsatt kobbhus.
1936? Nye vinduer i 2.et.

Tegninger, oppmålinger:
1933 - Plan og snitt, uthus. BA
1936 - Loftsplan og snitt. BA

Tidligere svalgangshus.
Inngang til 1.et. fra port.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: C
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 27.8.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Tordenskiolds gate	nr. 10
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

177.14A

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskiolds gate — nr. 11 (mot Tordenskiolds gate)
Betegnelse:

Eier 1970: A/S Triangelen
Takst kr.: 80 000 — Areal tomt: 384 m² — bygninger: m²
Bruk: Bolig, frisørsalong

Oppført (KJENT): — tidligst: 1842 — senest: — omkring (ANTATT): 1842
Siste brann: — Tidligere branner:

Byggherre: Myre.
Arkitekt:
Oppr. bruk: bolig

Plantype: Midtgangsplan, dobbeltrom.

Hovedmål: 13x9,5
Etasjer: 2

Grunnmur: pusset stein,kvadrering, mange riss!
Vegger: tømmer st.panel.
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: Ja.

Eksteriør: Symetrisk fasade. T-postvinduer,senempire,omramming. ing.dør samme omramming som vinduer.

Interiør: Plan, intakt, vegger og himlinger kledd med plater,malt eller tapetsert.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt. Bindingsverk, st. panel, falleferdig.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

1971 planer. K.E.Larsen. NTH.

Matr.nr.11 Opprinnelig 3 tomter (1842).
Svært dårlig vedlikehold.Taklekasjer, renner mangler nedløp. Vinduer oppråtnet, omramming løsnet,mangler maling,riss i grunnmur, kjeller står under vann.

Ønskelige forandringer: . Trenger hardt til vedlikehold

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand	D
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B

Prioritering: C (hvis det lar seg reparere.

Dato: 17.8.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate	Tordenskiolds gate 11 nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971 I Comos reg. 1972. P.Holm.
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	Eieren, avholdslosje,har byggeplaner. i bero p.g.a. naboprotest.

150.48

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Tordenskiolds gt. nr. 11 (mot Holstveita)
Eier 1970	A/S Triangelen
Takst kr.	80 000 Areal tomt 382 m², bygninger m²
Bruk	Bolig, frisørsalong.
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Myre
Arkitekt	
Oppr. bruk	bolig
Plantype	Midtgangsplan, dobbeltrom
Hovedmål	10 x 5
Etasjer	2
Grunnmur	Pusset mur, kvadrering
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	delvis
Eksteriør	Jevnt fordelte vinduer, krysspost, T-post, midtpost. Samme fasadeutstyr som mot Tordenskioldsgt.
Interiør	Plan, intakt, vegger og himlinger kledd med plater, malt eller tapesert.
Gårdsplass,	Hellelagt.
Uthus	Bindingsverk, st. panel, falleferdig.
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	1971 planer. K.E. Larsen NTH
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	positive
Vedlikeholdstilstand	D
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C (hvis det lar seg reparere)
Dato	17.8.1973
Sign	LF

II.

Gate Tordenskiolds gt. **nr.** 11

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

K.E.Larsen: særkurs ark.hist. 1971
Icomos reg. 1972 P.Holm

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

150.46

150.47

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskiolds gate 11 nr. (Mot Drillveita)
Betegnelse

Eier 1970: Se hovedskjema for nr. 11
Takst kr. 000 Areal tomt m², bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 15,5x6 + 3,5x5 — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: 2,5 m under hele fløyen.

Eksteriør: Midtpostvinduer, 3-fagsvinduer, fasadeutstyr som mot Tordenskiolds gate.

Interiør, Gårdsplass, Uthus: Se hovedskjema

Ombygging:
1893. Kjeller.
1898. Ombygging fra snekkerverksted til butikk/bolig.

Tegninger, oppmålinger:
1898. Plan 1. og 2. et. og kjeller,snitt,med endrings-forslag BA.
1971. Plan 2.et.K.E.Larsen. NTH.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand: D
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: Se hovedskjema.

Dato: 17.8.193.
Sign: L.F.

II.

Gate	Tordenskiolds gate	nr.	11
Eldre bilder		Foto	

Litteratur

Kilder

K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971.
I comos ret. 1972.

Tidligere bygning brent/revet


Kultur-, personalhistorie

Snekkerverksted før 1898 (H.Kunigs fabriklokale).
Bygget om til butikk og bolig 1898.


Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

tordenskioldsgate 11



1. etage



2. etage



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordensskiolds gt. nr. 12
Betegnelse:

Eier 1970: Helly Hansen A/S
Takst kr. 100. 000 Areal tomt 126 m². bygninger 105 m²
Bruk: Kontor, lager

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål: 9x6,5 + 12x3
Etasjer

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, st. panel, sidefløy i mur
Tak: Saltak, tegl, gesimskasse
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Hjørnegård, jevnt fordelte T-postvinduer, omramming m. overbord på konsoller (ca. 1890). Sidebygning (også mot Tordenskiolds gt.) i mur (ca. 1850-60)

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Støpt
Uthus: Innredet bolig i 2.et., nye vinduer nytt panel.

Ombygging

1960 Reparasjon av uthuset, innsetting av 3 vinduer i 2. et. mot gaten.

Tegninger, oppmålinger

1960 Plan, snitt og fasade av uthus (mot Tordenskioldsgt.)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive, bortsett fra nabo i sør.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 27.8.73
Sign LF

II.

Gate Tordenskiolds gt.	nr. 12
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

177.18A

177.17A

I.

Gate: Tordenskiolds gt. nr. 13
Betegnelse:

Eier 1970: Risan Petter
Takst kr.: 40,000 Areal tomt 72 m², bygninger 65 m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt:

Plantype: 4-roms plan, sideport

Hovedmål: 10,5x6,5 Etasjer: 2

Grunnmur: Tegl, pusset
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer, nyere panel og omramming. Port fjernet, modernisert inngangsparti.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging
1884 Kjeller ombygd
1915 " " (fiskmatverksted og butikk)
1930 " ominnredet til melkutsalg
1952 Mindre ominnredn. i alle etasjer. Ny trevegg mot gården. Installert bad og wc. Porten forandret.

Tegninger, oppmålinger
1915 Tegninger kjeller, med endringsforslag BA
1930 " " " "
1943 Plan 1.et. og kjeller, med endringsforslag. BA
1952 Planer og snitt, med endringsforslag. BA
1971 Planer. K.E.Larsen. NTH

Ønskelige forandringer: Porten bør forandres

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 17.8.73
Sign: LF

II.

Gate	Tordenskiolds gt. nr. 13
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971 ICOMOS reg. 1972
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

KJØKKEN VÆRELSE

STUE STUE

HOLSTVEITEN

TORDENSKIOLDSGATE

1. ETG. 1 : 200

177.15A utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse: Tordenskioldsgt. nr. 15

Eier 1970: Lyngen, John
Takst kr. 28 000 Areal tomt 94m². bygninger 82 m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) ______ tidligst 1842 senest ______ omkring (ANTATT) 1842
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Sjølberg Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 9,5 x 6 + 4 x 4,5 Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur.
Vegger Tømmer, stående panel.

Tak Saltak, tegl, gesimskasse

Kjeller: Ja

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer, senempire omramming.

Interiør: Modernisert, enkelte gamle dører.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt gård.

Ombygging

1933 - Porten flyttet til østgrensen

Tegninger, oppmålinger

1933 - Plan 1.etasje, fasade Dr.gt., veggsnitt. BA
1971 - Planer. K.E. Larsen. NTH

Huset trenger vedlikehold.
Dårlige vinduer, vegetasjon
i gesimskasse, mangler
maling.

Ønskelige forandringer
Inngangsdør bør få utforming i samsvar med bygningen forøvrig.

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 17.8.1973
Sign LF

II.

Gate Tordenskiold gt.	nr. 15
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

K.E.Larsen: Særkurs i Ark.hist. 1971
Icomos reg. 1972

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

KAMMER
STUE
KJØKKEN
STUE
VÆRELSE
2. ETG.

VÆRELSE
STUE
KJØKKEN
STUE
VÆRELS.
1. ETG.
DRONNINGENSGATE
1:200
TORDENSKIOLDSGATE

177.15A utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Tordenskiolds gt. nr. 17
Betegnelse:

Eier 1970: Wefring, Anna
Takst kr. 42.000 Areal tomt 103 m² bygninger 95 m²
Bruk:

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer:

Grunnmur: Stein/tegl, pusset
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, skifer

Kjeller: Langs Sandgt.

Eksteriør: Nytt eksteriør, st. uhøvlet panel, nye vinduer. Mot Tyrkrisveita eldre eksteriør (ca. 1890)

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1912 Kjelleren utvidet

Tegninger, oppmålinger:
1912 Plan og snitt kjeller, BA
1939 SPA ?

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 27.8.73
Sign: LF

II.

Gate Tordenskiolds gt. nr. 17

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

177.16A